

Tõrgete kõrvaldamise juhised

Kui muunduri töös esineb häireid, võib põhjuseid olla palju. Siin on lähemalt kirjeldatud tavalisemaid nendest.

1) HALB KONTAKT

- Kontrollige kõikide liitmikute korrasolekut.

2) MUUNDUR EI SAA VOOLU

- Kontrollige sulavkaitsmeid.

- Kontrollige alalispinge sisendkaablit.

3) SISENDKAABLI SULAVKAITSE ON LÄBI PÕLENUD

- Sisendkaabli sulavkaitse asub sigaretsüüti pistiku sees.

Kontrollige kaitset ja vahetage läbipõlenud kaitse välja.

4) ÜLEKOORMUSKAITSE ON RAKENDUNUD

- Kontrollige, et muunduriga ühendatud seadme tarbimisvõimsus ei ületa 150 W.

5) TERMOKAITSE ON RAKENDUNUD

Termokaitse rakendamise korral toimige järgmiselt.

A) Seadke toitelüliti asendisse "OFF".

B) Ühendage ülekuumenemist põhjustanud seade lahti ja laske muunduril jahtuda.

C) Pärast muunduri jahtumist lülitage see uuesti sisse.

6) AKU ALAPINGE


- Laadige aku.

ALALIS-VAHELDUVPINGEMUUNDUR 12 W 150 W

Vahelduvvool 230 V 50 Hz

Tootekood 1702-150W-12

LUGEGE KASUTUSJUHEHEND ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI!



Tehnilised andmed:

Sisendpinge: alalispinge 10 ... 15 V

Voolutarve täisvõimsusel: 15 A

Voolutarve koormuseta: < 0,28 A

Väljundpinge (vahelduvpinge): 230 V \pm 5%

Väljundpinge tüüp: MODIFITSEERITUD SIINUS

Sagedus: 50 Hz

Väljundvõimsus (pidev): 150 W

Väljundvõimsus (käivitamisel): 300 W

Kasutegur: 85 ... 90%

Alarm aku alapinge väärtusel: 11 V \pm 0,5 V

Väljalülitumine aku alapinge väärtusel: 10 V \pm 0,5 V

(väljalülitumine 6 sekundi järel)

Termokaitse: 65 \pm 5 °C

Ventilaatori töö: juhitud sõltuvalt temperatuurist

Ülekoormuskaitse: JAH

(mikrokontroller)

Vahelduvpinge lühisekaitse: JAH (mikrokontroller)

Ülepingekaitse sisendis: JAH


(mikrokontroller)

Alalispinge vale polaarsuse kaitse: JAH (sulavkaitsmega)

Sulavkaits: 15 A, 1 tk

Mõõtmed: (P x L x K) mm: 120 x 73 x 73

Mass: 560 g



TÄHELEPANU!

Muundurit kasutusele võttes täitke järgmisi nõudeid.

A) Tagage jahutusõhu piisav juurdevool.

B) Asetage muundur otsesest


päikesevalgusest ja soojusallikatest eemale.

C) Jälgige, et muundur asuks lastele kättesaamatus kohas.


D) Valige muunduri jaoks kuiv koht.

E) Muundur peab asuma tuleohhtlikest ainetest eemal.

Kasutage seadme kompleksis olevat juhhet, sest selle pistiku sees on kaitses.




Kui ühendate kasutatava seadme muunduriga, liülitage kõigepealt sisse muundur ja alles seejärel kasutatav seade.



TÄHELEPANU! LUMINOFOORLAMPID
Ärge kasutage seda muundurit luminofoorlampide toiteks!
MUUNDUR EI TÖÖTA KOOS NENDEGA!


Luminofoorlampe võib toita ainult tõelise siinusväljundiga muunduritest, sobivad tüübid on näiteks 1702-8500 -> 1702-8503




HOIATUSHELID:

- AKU ALAPINGE: BI---BI---BI---BI---BI
- ÜLEKUUUMENEMINE: BI---BI---BI---BI
- ÜLEKOORMUSE: BI-BI-BI-BI-BI-BI-BI-BI

Kui muunduri märgutuli ei sütti pärast toite sisseliitmist, kontrollige pistikus asuvat kaitset ja asendage see vajaduse korral uue SAMA NIMIVOOLUGA kaitsme vastu.



Kui kuulete alapinge hoiatusheli, käivitage auto, et tõsta akupinge normaalsele tasemele.



Kui muunduriga ühendatud seadmete summaarne tarbimisvõimsus ületab muunduri väljundvõimsuse või kui temperatuur tõuseb üle 65 °C, liülitage muundur kaitserežiimi. Ühendage liigne koormus lahti ja laske muunduril jahtuda.

